

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats **RADONKONSULT**

OSANNA BEDROSSIAN
KÄTTILVRETEN 8
16343 SPÅNGA

OSANNA BEDROSSIAN
KÄTTILVRETEN 8
16343 SPÅNGA

Rapportadresser:

RADONKONSULT PER HALLBERG NILS FERLINS GRÄND 1 76130 NORRTÄLJE
OSANNA BEDROSSIAN KÄTTILVRETEN 8 16343 SPÅNGA

Inkom: 2007-02-27

Etsningsnr: 070227-2

Beräknat: 2007-03-02

Fastighetsdata

Fast.beteckning: **TORGET 2**

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: **VILLA**

Typ av grund: **KÄLLARE**

Typ av ventilation: **FRÅN- OCH TILLUFT**

Hushållsvatten: **KOMMUNALT**

Blåbetong ingår: **VET EJ**

Besök av fackmän: **UPPGIFT SAKNAS**

Byggnadsår: **1942**

Ombyggnadsår: **1986**

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
712659	SOVRUM	0	160 +/- 20	2006-11-24	2007-02-25	
719339	SOVRUM	2	100 +/- 10	2006-11-24	2007-02-25	
719340	VARDAGSRUM	1	120 +/- 10	2006-11-24	2007-02-25	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

130 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2007-03-06 12:25:33

Stefan Svensson

Stefan Svensson

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av: **OSANNA BEDROSSIAN**

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"