



INVENTERINGSFORMULÄR

Inventeringsdatum: 090722

Diariernr: 2009-3499

Närvarande: *UP*

Fastighetsbeteckning: Långasjönäs 1:28

Adress: Elsebrännevägen 383

Ägare: Rolf Henrik Håkansson

Telefon ägare:

Permanentbostad ☒ Fritidsbostad ☐ ca _____ veckor/år Annat ☐

INSTALLATIONER

Vatten indraget i huset: Ja ☒ Nej ☐

Tillgång till vatten: Enbart sommarvatten ☐ Vatten året om ☒

Typ av toalett: WC ☒ Separett ☐ Utedass ☐ Mulltoa ☐

Anläggningstyp: Avlopp från BDT ☒ Avlopp från WC ☒

Anläggningsår: 89 Tillstånd från MN: Nej ☐ Ja ☐ År: _____

Slamavskiljare: 1-kammarbrunn ☐ 2-kammarbrunn ☐ 3-kammarbrunn ☒ Volym: 3 m³

Ingen slamavskiljare ☐ T-rör finns ☒

Sluten tank ☐ Volym: _____ m³

Efterbehandling: Stenkista ☐ Sjunkbrunn ☐ Infiltration ☒ Markbädd ☐

Ingen ☐ Vet ej/oklart ☐ Area: 20-25 m²

Annan: Ingen infödelningsbrunn, inga lottnings

VATTENTILLGÅNG

Kommunalt dricksvatten ☐

Egen dricksvattenbrunn ☒

Gemensam vattentäkt ☐

Borrad ☒

Grävd ☐

Djup: 64 m

Avstånd till avloppsanläggningens slamavskiljare: 40 m

utsläppspunkt: 50 m

Lutning på marken mot
dricksvattenbrunn:

Ja ☐ _____ m

Nej ☒

Andra dricks- Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B ☐ G ☐

vattenbrunnar Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B ☐ G ☐

i närheten: Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B ☐ G ☐

TERRÄNGENS UTFORMNING

Lutning mot vattendrag/sjö:

Nej ☒

Ja ☐

Övriga noteringar:

TECKEN PÅ DÅLIG FUNKTION/OLÄGENHET/SKADA PÅ MILJÖN

Lukt: _____

Synligt: _____

Annat: _____

ÅTGÄRDSPRIORITERING

Bör åtgärdas ☐

OK ☐

För övriga upplysningar eller frågor kontakta Christer Florén, avloppsinventerare, på telefon 0709-95 86 51 eller

Ellin Bremberg, projektledare, telefon 0456-816 783

Johanna Randsalu, projektledare, telefon 0456-816 780