

## BILAGA: Foto Hägra 1:46



*Bild 1: Skadade infästningar snörasskydd.*



*Bild 2: Kragplåt skorsten med glipa/otäthet mellan takplåt och krage.*



*Bild 3: Underbleck saknas.*




*Bild 4: Otätheter plåt på fasad.*



*Bild 5: Otätheter plåt över fönster.*




*Bild 6: Våtrumströskel saknas.*



*Bild 7: Godkänt montage, tätskikt mot tröskel.*



*Bild 8: Otät rör genomföring vägg under handfat*




*Bild 9: Otät botten värmefördelarskåp*



*Bild 10: Felskuren matta mot tröskel.*



*Bild 11: Hål i brunsmanschett samt ej anläggning mot underlag, brunsmanschett buktar ur över klämring.*



*Bild 12: Besiktningsman Hans Tjäder*