

Björnstad, Jonas Hans Ingmar &
Björnstad, Eva

BJÖRKSTA BY BJÖRNIDET 1
64691 GNESTA

Upprättad: 2016-10-11
Diarienummer: AVL.2016.887

NÄRLUNDA 3:8 – Inspektionsprotokoll från avloppsinventering

Fastighet: RYNÄS 1:5 och NÄRLUNDA 3:8

Inspektionsdatum: 2016-08-08 och 2016-10-03

Närvarande: Birgitta Palm samt man, fastighetsägare till Rynäs 1:5 och
Michaela Sollberger, miljöinspektör

Miljöenheten har 2016-08-08 kontrollerat det enskilda avloppet på er fastighet.

Vid kontrollen framkom följande information:

- ~ Avloppsanläggningen är gemensam för två fastigheter.
- ~ WC-vatten samt vatten från bad, disk och tvätt leds till en
trekammerbrunn, T-rör finns.
- ~ Efter trekammerbrunnen finns en fördelningsbrunn.
- ~ Efter fördelningsbrunnen finns en infiltration/markbädd med tre
luftningsrör. Vid kontrollen fanns det ca 10 cm slam i ett av
luftningsrören.

Efteråt inkom fastighetsägaren med information till miljöenheten om att
anläggningen var spolad. Miljöenheten gjorde ytterligare en kontroll 2016-10-
03.

Vid kontrollen 2016-10-03 framkom följande information:

- ~ Efter fördelningsbrunnen finns en infiltration/markbädd med tre
luftningsrör. Luftningsrören var vid kontrollen torra och utan material.

Är uppgifterna felaktiga eller vill ni komplettera med information vänligen
kontakta miljöenheten senast 2016-11-02.

Inga avvikelser uppdagades vid inspektionen och inga påföljder krävs därmed.

Vill ni veta mer angående inventeringen eller enskilda avlopp är ni välkomna att
kontakta miljöenheten.

Michaela Sollberger
Miljöinspektör

Kontakt
Telefon: 0158-275133
E-post: michaela.sollberger@gnesta.se