



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
220523	G02066900	22 2557

Fastighetsbeteckning Adress BÖKLINS VÄG 10	Ägare, namn och adress MÅNSSON BENGT BÖKLINS VÄG 10 291 77 GÄRDS KÖPINGE
--	---

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

Övrig information

Sotlucka på 2:vån

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO ₂	Sotall	Drag	NO _x	CO

Arbetet utfört av:

JOAKIM FÄLDT

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år		
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulator tank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a	Typ		Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	220523	G
	KAKELUGN			AL, BV			
b	Röckanal, typ		Typgodk. nr	Tvärnitt			
	TEGEL			15X15			
	Typ		Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
	Röckanal, typ		Typgodk. nr	Tvärnitt			

Imkanal	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök						



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
220523	G02066900	22-BK1837

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
Adress	MÅNSSON BENGT
BÖKLINS VÄG 10	BÖKLINS VÄG 10 291 77 GÄRDS KÖPINGE

Kontrollobjekt nr: 1 KAKELUGN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 190826

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Tätetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:
JOAKIM FÄLDT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takheläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.