



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
240122	K00544500	24 558

Fastighetsbeteckning	Ägare, namn och adress
Adress SENAPSVÄGEN 3	STJÄRNKVIST KERSTIN SENAPSVÄGEN 3 291 62 KRISTIANSTAD

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

Övrig information

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO ₂	Sottal	Drag	NO _x	CO

Arbetet utfört av:

JOHAN MODIG

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad		Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år			
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnsnitt	Tillv.år			
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år			
Akkumulatortank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank				

Övriga eldstäder		Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad		Frist
a	Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	240122	G	
	Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnsnitt				
b	Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år			
	Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnsnitt				

Imkana	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök	SP. FL. OSBY			PLÅT	000120	H



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
240122	K00544500	24-BK271

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
Adress	STJÄRNKVIST KERSTIN
SENAPSVÄGEN 3	SENAPSVÄGEN 3 291 62 KRISTIANSTAD

Kontrollobjekt nr: 2 BRASKAMIN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Metall

Senaste sotning: 210318

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Tätetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:
JOHAN MODIG

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillhakarbrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Nå armodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.