



Ulf Pettersson AB

Abrahamsbergsvägen 35 168 30 Bromma
Tel 08-6340990, fax 6340991

Utskrivningsdatum

160114

Protokollnummer

16-ÄG1

Folionr

2U2357300

16-0005

Ägare (namn och postadress)

Hagbergh Per

Sigurds v.33
167 75 BROMMA

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Hjälte diket 2	Adress Sigurds v.33
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Enbostadshus	Besiktningen avser ☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ försäljning
Byggherrens/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 160112	Provningen omfattar Rökkanal till: Öppen spis med braskasset		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes	☒ förmärktes ej	Skorstens material tegel+massa	Skorstenshöjd, meter ca 8m
Angränsande kanaler ☒ finns ☐ finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☒ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Rökdrycksprovningen enligt byggregelning 6, BBR 5:435 ☒	Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den		
Besiktningens datum 160112	Takskyddsanordningar ☐ utan erinran ☐ med erinran		
		Var bjälktag besiktningsbart? ☐ Ja ☒ Nej	

Utlåtande

Tätetsprovning/besiktning av Öppen spis med tillhörande rökkanal p.g.a. försäljning.

Besiktning tätetsprovning av rökkanaler till eldstäder har utförts i enlighet med bbr 5:4221 allmänt 5:4256 täthet provningen utförd genom uppvärmning vl 28 med ett övertryck 3 pa per höjdmeter kanal + - 20% vid tätetsprovningen iaktogs följande:

Öppen spis med braskasset:
Rökkanalen är tät och Utan Anmärkning.
Eldstaden Utan Anmärkning.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☐ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☒ Ålstens Fastighetsbyrå AB

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Ulf Pettersson
Skorstensfejarmästare

J.Klerehag-Pettersson
Besiktningsman