

Svenska Vattenlaboratorium AB

Rådgivning för ökad vattenkvalitet och hälsa.

Analysrapport

Pontus Berndtsson
Kareby Kyrkväg 290
44293 Kareby

Analysnummer 191881 Kareby 3:18

Av Er inskickad information:

Vattnet kommer från en borrhälsbrunn. Vattnet används i en villa.

Iakttagelser ni lämnat:

Vattnet luktar

Övriga iakttagelser Ni gjort:

Analysresultat

<u>Ämne</u>	<u>Ert mätvärde</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Värde för tjänligt vatten</u>
Bakteriologiskt prov			
Antal mikroorganismer vid 22°C	<10 st/ml	Tjänligt	Mindre än 1000 st/ml
E-coli	0 st/100 ml	Tjänligt	Ingen förekomst
Koliforma bakterier	<1 st/100 ml	Tjänligt	Mindre än 50 st/100 ml
pH	7,5	Tjänligt	6,5-10,5
Järn	<0,10 mg/l	Tjänligt	Under 0,50 mg/liter
Mangan	0,16 mg/l	Tjänligt	Under 0,30 mg/liter
Lukt	Ingen	Tjänligt	Ingen
Färg	15 mgPt/l	Tjänligt	Under 30 mg/liter
Grumlighet	Ingen	Tjänligt	Ingen
Hårdhet	3,87 dh	Tjänligt	Under 15 tyska grader (dh)
Konduktivitet	60 mS/m	Tjänligt	Under 250 mS/m
Radon	18 Bq/l	Tjänligt*	Under 1000 Bq/liter
COD (Humus)	3 mg/l	Tjänligt	Under 8 mg/liter
Fluorid	0,1 mg/liter	Tjänligt	Mindre än 1,3 mg/liter
Nitrat	1,82 mg/liter	Tjänligt	Mindre än 20 mg/liter
Nitrit	<0,01 mg/liter	Tjänligt	Mindre än 0,1 mg/liter

Vattenanalysen utförd 2025-04-09

*Mätosäkerhet +/- 10-12%

Postadress	Besöksadress	Telefon nr	Organisations nr	Bankgiro
Bangårdsgatan 2 B	Bangårdsgatan 2 B	Vxl: 0920-603 50	556895-4613	5761-9611
972 35 Luleå	972 35 Luleå		Momsreg nr	Godkänd för F-Skatt
			SE556895461301	

Svenska Vattenlaboratorium AB

Rådgivning för ökad vattenkvalitet och hälsa.

Analysrapport

Pontus Berndtsson
Kareby Kyrkväg 290
44293 Kareby