



Kringelsotaren AB
Torbjörn Brandt AB
Box 19021
152 25 Södertälje

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-07-01

Diariumnummer
4251-1265749-1

Utförare

Kringelsotaren AB
Torbjörn Brandt AB
Wedavägen 5C
152 42 Södertälje
08-550 304 86

Adressat

Andersson Kjell

Vikingavägen 50 3tr
13643 HANDEN

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Skenda 3:32	Andersson Kjell	Andersson Kjell
Fastighetsadress		
Sion 3	Vikingavägen 50 3tr	Vikingavägen 50 3tr
Kontrolldatum	13643 HANDEN	13643 HANDEN
2022-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Varning	Utrymme
Vedspis	Husqvarna	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast soklad
Ved		312 veckor	2022-07-01

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Platsbyggd	Skorsten 1, rökkanal 1

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontrollen noterades att rökkanalen delar sig ett par meter ner i skorstenen, samt att fogarna i rökkanal börjar bli urgröpta. Av den anledningen så bör man renovera rökkanalen med lämplig godkänd metod. Samt att spjället på vedspisen går ej att öppna, vilket gör att funktionen inte är som den skall vara.

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälighets omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.