

Förslag från Total El på de åtgärder som de rekommenderar.

- Dra om till jordat på bottenvåning.
 - Kontrollera och göra om delar av källaren.
 - Sätta en ny elcentral i garaget med jordfelsbrytare och några armaturer och vägguttag.
 - Byta ut sladdinstallationer till kabel.
 - I källaren ligger dolda kabelinstallationer och eventuellt dosor inbyggda och går ej att komma åt.
 - I köket kan där finnas dolda installationer också då mycket är inbyggt idag.
 - Att åtgärda elinstallationen med utvändig kabel är en lösning men det bästa är att man tar bort inklädnader för att kunna komma åt då det inte går att se hur omfattande det är.
-
- En grov uppskattning på vad det skulle kosta att åtgärda är 70 000 - 90.000:- innan rotavdrag

Mvh Magnus Nilsson

Total EL  B
DIN TOTALA EL-SERVICE LEVERANTÖR