

AVTAL upprättat mellan Trafikverket (organisationsnummer 202100-6297) och ägare till nedanstående fastighet angående bullerskyddande åtgärder som utförs och bekostas av Trafikverket.

Birgit Elisabet Vikström
DEGERBÄCKENS BY 47
96195 BODEN

BODEN DEGERBÄCKEN 1:25

Vi har som ägare till ovanstående fastighet blivit erbjudna bullerskyddsåtgärder som utförs och bekostas av Trafikverket. Åtgärder erbjuds enligt bilaga "Åtgärdsbeskrivning".

Vi väljer följande alternativ:

- Vi vill inte ha våra fönster åtgärdade eller utbyta.
- Vi vill ha våra fönster åtgärdade i enlighet med åtgärdsförslaget för vår fastighet.

Trafikverkets entreprenör kontaktar oss för att avtala tid för utförande av följande arbeten:

- Presentation/visning av föreslagna åtgärder
- Måttagning (inför beställning)
- Utförande av åtgärderna
- Besiktning (för att säkerställa att allt är korrekt utfört).

Vi förbinder oss att vid avtalad tidpunkt lämna Trafikverkets entreprenör tillträde till de rum i vår fastighet som behövs för att kunna utföra arbetena. Vi förbinder oss också att plocka undan saker och gardiner från fönstren samt att flytta bort de möbler som finns framför de fönster som ska åtgärdas. Efter åtgärden rengör entreprenören de ytor som berörts av arbetena och putsning av fönster sker.

Om den föreslagna åtgärden är fönsterbyte är det i de allra flesta fall nödvändigt med inåtgående kopplade fönster pga. ljudreduktionskraven. Vi har genom denna överenskommelse tagit del av informationen att det vid fönsterbyte blir byte till inåtgående fönster med fyra sidor att putsa. Detsamma gäller i normalfallet även eventuell fönsterdörr.

När åtgärderna är slutförda och godkända vid slutbesiktningen övertar vi de nya eller åtgärdade fönstren, med tillhörande garantier, utan kostnad.


Vi förbinder oss att svara för framtida underhåll och förnyelse av de utförda åtgärderna på ett sådant sätt att de bibehåller sin ljuddämpande förmåga.

Vi förbinder oss att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten informera de nya ägarna om förhållanden i denna överenskommelse.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit ett vardera.

Boden 191115


Plats och datum

 / PÄR THORSSON

Fastighetsägares namnteckning



namnförtydligande

Marie Svensson, Trafikverket Gävle

 / Birgit Vikström

Fastighetsägares namnteckning

namnförtydligande

Inventeringsrapport			Datum	Signatur
Projektamn		Fastighetsbeteckning		Väderstreck bullerkälla
Norrbotten		Degerbäcken 1:25		Nordöst
Diarienummer	Löpnr	Fastighetsadress		
-	91	Degerbäckens by 47 - Boden		
Plankarta				
				
Noteringar:				
Hastighet bullerkällan [km/h]:		80 km/h		
		Utförd av:		
		Kenny Vien (KV) / Stina Lundberg (SL)		
		Kvalitetssäkrad av:		
		Ina Hüttenberger		

Planskiss		Fastighetsbeteckning	Datum	Signatur
		Degerbäcken 1:25	2019-05-10	KV / SL
Projektname	Löpnr	Fastighetsadress	Väderstreck bullerkälla	
Norbotten	91	Degerbäckens by 47 - Boden	Nordöst	
Planskiss entréväning				
Planskiss överväning				
Noteringar:				
				<p>Grönmarkerad byggdel behöver <u>inte</u> åtgärdas</p> <p>Rödmarkerad byggdel behöver åtgärdas</p>

Fasader		Fastighetsbeteckning	Datum	Signatur
				Degerbäcken 1:25
Projektnamn	Löpnr	Fastighetsadress	LAeq [dB]	LAfmax [dB]
Norrbotten	91	Degerbäckens by 47 - Boden	58	81
Fasad mot bullerkälla		Fasad mot höger		
				
Fasad mot vänster		Fasad mot baksida		
				
Noteringar:				
Gammal butikslokal på bottenvåningen.			Grönmarkerad byggdel behöver <u>inte</u> åtgärdas	
Del av våningen har hyrts ut som bostad emellanåt, varav den del inventerats.				
			Rödmarkerad byggdel behöver åtgärdas	