

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Järpen 1,**
Adress: **Ringvägen 22 A-G, Bjärnum**
Byggnad:

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
F1-F7	Lägenheter	G	2018-07-05	2024-07-05

Kontrollant: **Robin Engvall**
Behörighet: **Riks K, SC0763-09, SITAC**
Företag: **Hässelholms Sot & Vent AB**
Adress: **Box 187**
Ort: **28122 Hässleholm**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt





Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.



Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 2

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr:.....	Funkis A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Järpen 1 /		Byggnadens adress Ringvägen 22 A-G		Postnr 280 20	Ort Bjärnum
Byggnadsägare GE Fastigheter		Postadress Karlavägen 9		Postnr 281 23	Ort Hästäveda
Faktureringsadress GE Fastigheter		Postadress Karlavägen 9		Postnr 281 23	Ort Hästäveda
Fastighetsansvarig/Förvaltare GE Fastigheter		Telefonnummer	Fax	e-post	
Driftansvar GE Fastigheter		Telefonnummer	Fax	e-post	
Kommun Hässleholm kommun		Postadress Stadshuset		Postnr 281 80	Ort HÄSSLEHOLM
Internt byggnadsnamn	Internt nummer	Verksamhet Radhus	Bruksarea	Antal lägenheter 7	Antal lokaler

Besiktningsman

Sakkunnig Robin Engvall		Företag Hässleholms Sot & Vent AB		Adress Box 187		Postnr 28122	Ort Hässleholm
Telefon 0451-85650	Fax 0451-41251	e-post robin@hlmsotning.se		Funkis medl.nr	Underskrift 		
Behörighet Riks K	Certifikatnr SC0763-09	Cert-org SITAC	Giltighetstid 2019-10-27	Underskriftsdatum 180705			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt.n. intervall	Besiktning	Besikt.n. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
F1-F7	6 år	2018-07-05	G		2024-07-05		NR

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Otätthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
F1-F7	Fläkt					1		Fläkten går endast på högläge. Fungerar ej i normalläge.	Läg B
F1-F7	Kanalsystem	1						Finns en del smuts i systemen.	Alla lägenheter.

Allmänna omdöme, Kommentarer

Varje lägenhet har ett eget frånluftssystem. Placerat bakom kryddhyllan i köket.
Finns en större frånluftsfäkt som tidigare betjänade en samlingslokal i källaren. Lokalen används inte längre till samlingslokal så därför så är ej fläkten igång.

Systeminformation - F1-F7

Systemnr: F1-F7	Flöde börvärde:	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1960	Ombyggår: 1990
Betjäna: Lägenheter			Placering: I kök			
Sankör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			