



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
230628	101549800	23 4022

Fastighetsbeteckning BJÖRNEN 5 Adress ANDVÄGEN 8	Ägare, namn och adress MUNCH-NIELSEN HENRIK ANDVÄGEN 8 291 43 KRISTIANSTAD
---	---

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

Övrig information

BAFFELPLÅTEN ÄR SKEV OCH GÅR EJ ATT TA NER.

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp. °C	CO ₂	Sotall	Drag	NO _x	CO

Arbete utfört av:

PS

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år		
Rökanal typ			Typgodk. nr	Tvårsnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder		Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a	Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
	ÖPP.SPIS				UTE		230628	X
	Rökanal, typ			Typgodk. nr	Tvårsnitt			
	TSK				27X14			
b	Typ			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	230628	G
	BRASKASSETT	HETA			1 V	2000		
	Rökanal, typ			Typgodk. nr	Tvårsnitt			
	TSK				16X30			

Imkanal	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök	SPISFL.	HTH		SPIRO	010619	H



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
230628	101549800	23-BK2291

Fastighetsbeteckning BJÖRNEN 5 Adress ANDVÄGEN 8	Namn och adress MUNCH-NIELSEN HENRIK ANDVÄGEN 8 291 43 KRISTIANSTAD
---	---

Kontrollobjekt nr: 1 BRASKAMIN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200515

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Tätetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av: PER STÄDE

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillhakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.