

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats

RADEA

HENRIC WOLLERT
OVIKSGATAN 28
16264 VÄLLINGBY

HENRIC WOLLERT
OVIKSGATAN 28
16264 VÄLLINGBY

Rapportadresser:

RADEA AB Box 6175 10233 STOCKHOLM
HENRIC WOLLERT OVIKSGATAN 28 16264 VÄLLINGBY

Inkom: 2014-02-27

Etsningsnr: 140227-2

Beräknat: 2014-03-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ORDERBOKEN 4

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: MÄT-/KONSULTFIRMA

Byggnadsår: 1952

Ombyggnadsår: 2013

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1185208	SOVRUM	1	50 +/- 10	2013-12-23	2014-02-25	
1185209	HALL	0	40 +/- 10	2013-12-23	2014-02-25	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-03-17 12:22:40

Mätprotokollet ifyllt av:

HENRIC WOLLERT

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.