



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

Mätningen utförd i fastigheten:
Polen 17
Ladbacksvägen 10
163 43 SPÅNGA

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
2003-04-22

260141:1 / 48195443 / 4

b

Brander Ann

Ladbacksvägen 10
163 43 SPÅNGA

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätdosorna exponerade under tiden 030130 - 030413. De ankom till Gamdata och förbehandlades 030415. De mättes 030422.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Krypgrund

Typ av ventilation: Ej angiven

Blåbetong ingår: Nej

Byggnadens byggnadsår: 1924

Fastighetsdata lämnade av Ann Brander,
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
214819-5	NB	Sovrum	Bottenplan	40 ± 10
214820-3	Alicia	Sovrum	1 trappa upp	30 ± 10

Provningsresultat (avser de inskickade mätdosorna)

Årsmedelvärde

mindre än

50

Bq/m³

(Becquerel per kubikmeter)

Provningssäkerhet: ±

— Bq/m³

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Eventuell kommentar till mätningen

Övrig information: se baksidan

Rapporten upprättad den 22 april 2003


 Anund Lindholm

Underskrift av laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000).

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gamdata

Adress Box 15120 750 15 UPPSALA
Telefon 018-480 58 00
Fax 018-55 58 88
E-post radon@gamdata.se
Hemsida http://www.gamdata.se