

 BILD LOGGA

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: OSKAR 10
Adress: Rissnavägen 44
Hustyp: Villa/radhus

FardigMATTAr:

Det har gjorts en mätning och den ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel	Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
1999	180				

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. Miljöförvaltningen kräver inte aktivt in radonresultat från fastighetsägare till enbostadshus. Man måste därför vara medveten om att mätningar kan vara utförda i huset som inte finns registrerade i våra register. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.