

FUKT- OCH RISKKONSTRUKTIONSKONTROLL



Hov 2:37
Hovlandavägen 6 Laholm

Fastighet:

Fastighetsbeteckning:	Hov 2:37
Adress:	Hovlandavägen 6
Postnummer:	312 94
Ort:	Laholm
Kommun:	Laholm
Fastighetsägare:	Bassam Akkouch

Uppdrag:

Beställare:	Bassam Akkouch
Uppdragsnummer:	250429/76241
Besiktningsman:	Lennart Lindgren
Telefon:	0700-230001
E-post:	lindgrenkontrollab@gmail.com
Besiktningsdag:	2025-04-29

MÄTNING

Information från uppdragsgivare	-----
Utförande	Fuktkvotsmätning har utförts på vind. Mätningen utfördes med kalibrerad Bollmann fuktkvotsmätare. Inga värden över gränsvärde uppmättes. Stickprovsmässig fuktindikering har utförts i källare och badrum. Indikering utfördes med GANN Fuktindikator. Ingen fukt indikerades i badrum. I källarväggar indikerades fukt i några väggar. Mätningar är stickprov och kan ej garantera en 100 % riskfri konstruktion.
Information	Fuktigheten ändras över året på grund av årstid och temperatur. Sommartid är det som fuktigast i kryppgrunden och källaren. Under vinterhalvåret är det som fuktigast på vinden. Vid långvarigt regn/ snösmältning kan ofta förhöjd lokal fuktighet noteras. Luftfuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål, vid 70 % - 75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel). I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året runt 80 % RF. Fuktkvot (FK) Ett materials fuktighet, t.ex. en regel eller en vindskiva, mäts oftast i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % i gran och furuvirke finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).

Vänliga hälsningar



Lennart Lindgren

RESULTAT

Vind	Mätning i råspont: 10,3 %. Under gränsvärdet 17 %. 
Vind	Mätning i råspont med fläckar: 10,6 % fuktkvot. Under gränsvärde. 
Vind	Mätning i takstol: 10,7 %. Under gränsvärdet 

Badrum vägg

Ingen fukt indikerades. Värdet under 110 är ok på detta instrument.



Badrum golv

Ingen fukt indikerades.



Källare

Fukt indikerades.



Källare

Fukt indikerades.



Källare

Ingen fukt indikerades.



Källare

Ingen fukt indikerades.

