

## Protokoll: Kontroll före idrifttagning och överlämning av anläggning

<b>Kund</b>	Maysun Al Rifai
<b>Adress</b>	Snickarehusgatan 8 (SVALÖV KRÅKEBACKEN 7:226)
<b>Postadress</b>	268 77 Kågeröd

<b>Företag</b>	Enes Elservice Malmö AB	<b>Kontroll utförd av:</b>	Nevres Muratovic
<b>Adress</b>	Von Lingens Väg 86	<b>Datum:</b>	2024-09-18
<b>Postadress</b>	213 71 MALMÖ	<b>Auktorisationsnummer:</b>	19920607-8173
<b>Kontrollinstrument:</b> Metrel Eurotest 3101			

### Beskrivning av arbetets omfattning

- Komplet elinstallation i nybyggt hus
- Elinstallationer enligt Svensk Standard SS 436 40 00
- Slutmontering
- Egenkontroll
- Slutprotokoll

### Följande punkter har kontrollerats

- Överensstämmelse med Svensk Standard
- Rätt kapslingsklass
- Gruppförteckning överensstämmer
- Skyddsledarkontinuitet
- Isolationsresistans
- Jordfelsbrytare fungerar
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Kontrollen utförd och anläggningen överlämnas till kund:

2024-09-18  
.....  
Datum

Nevres Muratovic  
.....  
Namn



**ENES ELSERVICE**  
**MALMÖ AB** DIN LOKALA ELEKTRIKER