

Besiktningssprotokoll

Kråckebacken 7:226

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS
2011:16 OVK1

Referens nr:

A

A1 - Byggnad


Fastighetsbeteckning Kråckebacken 7:226	Byggnadens adress Snickarehusgatan 8	Postnr 268 77	Ort Kågeröd	
Byggnadsägaren Kamal Rifai	Postadress Snickarehusgatan 8	Postnr 268 77	Ort Kågeröd	
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltar Kamal Rifai	Telefonnr +46 704 443 638	Fax/ e-post		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostad	BRA i m ²	Antal lokaler 1

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes. kat	Besiktningdatum	Besiktningresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
Frånluftvärmepump	1	2024-09-13	G				

Samtliga ventilationssystem för byggnaden ingår i besiktningen Ja

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Richard Andersson	Telefonnr 0733603329	Fax/ e-post KlimattekNIK.orestad@telia.se	
Företag KlimattekNIK AB	Postadress Kvamvingegatan 16	Postnr Ort 23833 Oxie	
Certifieringsorgan Kiwa	Cert. Nummer 5232	Giltighetstid 2029-02-12	Behörighetsnivå K
Ort för underskrift Malmö	Namnteckning 		
Datum för underskrift 2024-05-20			

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar
utförts på denna byggnad

Besiktighetsbeteckning		Adress	
Kräckebacken 7:226		Snickarehusgatan 8	
Systemnummer			
Frånluftvärmepump NIBE F370			
Besiktningens resultat			
Godkänd			
Besiktningen	Besiktningens datum	Nästa besiktningens datum	
Richard Andersson	2024-09-15		
Företag	Schiffrighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Klimat teknik AB	K	Kiwa	5232

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd
En och halvplan villa, nybyggd, ca 160m².

Namnsteckning
