



RAPPORT RADONMÄTNING

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium.
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

ID: 12238

Version: 1

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen
godkänt annat.

Jan Moeller

Gladbacken 12
16765 Bromma

Långtidsmätning av radon i inomhusluft med spårfilm

Beställare: Jan Moeller
Gladbacken 12 16765 Bromma
Fastighetsbeteckning: Galoppen 15
Fastighetsägare: Jan Moeller
Mätplatsadress: Gladbacken 12, 16765 Bromma
Typ av hus: Villa
Ventilation: Självdrag
Husgrundstyp: Källare
Inkommet datum: 2011-05-04

Byggnadsår: 1921
Blåbetong: Nej

Mätdosa nr	Placering	Våningsplan	Radon (Bq/m ³)	Mät-osäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
V69610	Vardagsrum	Bottenplan	<60		2011-01-29 14:00	2011-04-30 14:00
V69342	Annat bostadrum	Källarplan	90	±30	2011-01-29 14:00	2011-04-30 14:00
V70047	Sovrum	En trappa upp	<60		2011-01-29 14:00	2011-04-30 14:00

ARSMEDELVÄRDE: <60 Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor k=2, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:
Jan Møller

Göteborg 2011-07-15

Tanya Delkinova Elektronisk signatur
Signerina av analysansvarig vid Independia Control AB