

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Strångäng 2:4
Adress	Strångsjövägen 18
Postnummer	641 92
Ort	Katrineholm
Mätdatum	2022-08-12
Exponeringstid	13.00-15.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2021-01-18 Egenkontroll utförd 2022-03-17
Hustyp	2 ½-plans villa med betongplatta på mark
Byggnadsår	1909 enligt taxering och till/ombyggt 2005
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	+27 grader och klart väder

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 2 på våning 2

<50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum på våning 1

<50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Allrum på entréplan

234 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod !!!

Norrköping 2022-08-12

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB