



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Baggetorp 3:45
Adress	Smedjevägen 2
Postnummer	
Ort	Baggetorp
Mätdatum	2024-07-24
Exponeringstid	2timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-04-09 Egenkontroll utförd 2024-07-15
Hustyp	1 ½ plans villa
Byggnadsår	1979 tillbyggt 1996
Grundläggning	Platta på mark
Ventilation	FTX
Blåbetong	nej
Väderlek/Temp	20 grader

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum <50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Ort 2024-07-24

Niklas Sjöberg
FST Husbesiktningar AB