



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Galnetorp 1:39
Adress	Brukskvarnsvägen 1
Postnummer	
Ort	Vingåker
Mätdatum	2024-07-24
Exponeringstid	2timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-04-09 Egenkontroll utförd 2024-07-15
Hustyp	1 plans villa
Byggnadsår	1973
Grundläggning	Torpargrund
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	nej
Väderlek/Temp	20 grader

**Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum** <50 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Ort 2024-07-25

Niklas Sjöberg  
FST Husbesiktningar AB