

radonova

The global leader in radon measurement
Box 6522, 75138 UPPSALA

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utförd av ackrediterat laboratorium



UPPDRAGSNUMMER
4929380: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-02-22

UTSKRIFTSDATUM
2019-02-22

Peter Kronborg
Svampvägen 195
12263 Enskede

VIA
Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB
RAPPORTMOTTAGARE
Peter Kronborg

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Peter Kronborg
Svampvägen 195
12263 Enskede

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2018-12-17 - 2019-02-17.

De ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-02-19. De mättes 2019-02-21.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Peter Kronborg
Svampvägen 195

12263 Enskede

Fastighetsbeteckning: Trattskeivlingen 16

Byggnadsid:

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1938

Ventilationstyp:

Självdreg

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Peter Kronborg
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

345730-6 Peter

348636-2 Pelle

349441-6 Mimmi

Rumstyp

Sovrum

Sovrum

Sovrum

Plan

Källare

Bottenplan

1 trappa upp

Märvärde Bq/m³

90 ± 20

60 ± 20

80 ± 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

80

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast åläggas i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkännt annat. För mer information se baksidan

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 00
info@radonova.se
www.radonova.se