

BILAGA RADONINDIKERING

KORTTIDSMÄTNING AV RADON I INOMHUSLUFT

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning BBN-S-2025-1044-A
Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna "besiktningsmannens ansvar" och "äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet"

Byggnad

Fastighetsbeteckning: Östersund Renen 4
Adress: Genvägen 44, 831 42 Östersund
Byggnadstyp: 2 plan med källare, stomme i trä/betong
Byggår: 1945
Uppvärmning: Fjärrvärme med vattenburna radiatorer
Ventilation: Självdrag, våtrumsfläkt i vissa våtrum
Övrig:

Mätning Radonindikering utförs med Radon Eye RD200

Mätningsperiod Mätningsperiod var ca 2 timmar
Mätning påbörjad: 2025-04-17 kl 08:30
Avläsning: 2025-04-17 kl 10:30

Resultat

Entréplan	Vardagsrum	61 Bq/m ³ radon ± 20%
Övre plan	Sovrum 1	35 Bq/m ³ radon ± 20%
Källarplan	LGH Hall	198 Bq/m ³ radon ± 20%

Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

ÅS, 2025-04-17



Adam Nilsson

SBR Utbildad Besiktningsman

Besiktningsbolaget Norrland

Adam@besiktningsbolagetnorrland.se

0791029059