

BILAGA RADONINDIKERING

KORTTIDSMÄTNING AV RADON I INOMHUSLUFT

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning BBN-S-2025-1006-A
Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna "besiktningsmannens ansvar" och "ägarerätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet"

Byggnad

Adress: Vikingabacken 6, 836 71 Ås
Fastighetsbeteckning: Krokom Täng 2:117
Byggnadstyp: Friliggande villa i 1 plan
Byggår: 1987
Tillbyggd: --
Uppvärmning: Luftburen värme
Ventilation: FTX
Övrig: Krypgrund

Mätning Radonindikering utförs med Radon Eye RD200

Mättningsperiod Mättningsperiod var ca 1.5 timmar
Mätning påbörjad: 2025-01-22 kl 08:30
Avläsning: 2025-01-22 kl 10:00

Resultat

Entréplan	Vardagsrum	13 Bq/m ³ radon ± 20%
Entréplan	Sovrum 3	11 Bq/m ³ radon ± 20%


Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

ÅS, 2025-01-23


Adam Nilsson

SBR Utbildad Besiktningsman

Besiktningsbolaget Norrland

Adam@besiktningsbolagetnorrland.se

0791029059