



Skellefteå Kommun

Sotningsdistrikt
Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2020-01-14

Diarienummer

50433-755282-1

Utfärdare

Skellefteå Kommun
Sotningsdistrikt
Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Olofsson Robin
Villagatan 24
93432 Kåge

Fastighet

Fastighetsbeteckning Storkåge 74:5	Ägare Olofsson Robin Villagatan 24 93432 Kåge	Brukare/Innehavare Olofsson Robin Villagatan 24 93432 Kåge
Fastighetsadress Villagatan 24		
Kontrolldatum 2020-01-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell ThermaTech TT40	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2017-09-19

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning Platsbyggd
--------------	-----------------	-------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Taksteg saknas. Ett ovanför alla andra vid skorsten.	1
5.40	Otät yttertaks genomföring Undertak otätt mot skorsten på nedre sida på kallvinda.	1
5.40	Takbeläggning bristfällig. Otätt runt avloppsrörs genomföring i yttertak.	1
3.90	Plåt över skorsten. Regnskydd fastmonterat. Gångjärn och verktygslöst snabbblås saknas. Sotning kan ej utföras vid halkigt tak.	1
3.90	Skorsten bristfällig. Öppet ventilationshål i skorsten på kallvinda. Finmaskigt metallnät saknas över hål.	1
1.20	Lucka bristfällig. Två låsbleck mot glas lösa.	1
1.40	Otät anslutning förbindelsekanal Mot rökkanal. Tätsnöre har lossnat helt.	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egen sotr. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.