

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

HANS EDLUND
BJÖRKHAGSSTIGEN 8
18164 LIDINGÖ

LIDINGÖ STAD	
Miljö- och stadsbyggnadskontoret	
2015-06-25	
Diarienumr	Diarietplan

HANS EDLUND
BJÖRKHAGSSTIGEN 8
18164 LIDINGÖ

Rapportadresser:

HANS EDLUND BJÖRKHAGSSTIGEN 8 18164 LIDINGÖ
HANS EDLUND BJÖRKHAGSSTIGEN 8 18164 LIDINGÖ

Inkom: 2015-05-15

Etsningsnr: 150515-1

Beräknat: 2015-06-22

Fastighetsdata

Fast.beteckning: LIDINGÖ 12:53

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1933

Ombyggnadsår: 2014

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1319223	SOVRUM	1	40 +/- 10	2015-02-09	2015-05-12	
1319240	SOVRUM	0	70 +/- 10	2015-02-09	2015-05-12	
1319241	VARDAGSRUM	2	50 +/- 10	2015-02-09	2015-05-12	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-22 14:05:05

Mätprotokollet ifyllt av:

HANS EDLUND

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om Inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.