


Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning)

Mätplats

ISRAEL PERSSONS VÄG 25
184 70 ÅKERSBERGA



ÖSTERÅKERS KOMMUN
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

18486 ÅKERSBERGA

Rapportadresser:

ÖSTERÅKERS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 18486 ÅKERSBERGA
ISRAEL PERSSONS VÄG 25 184 70 ÅKERSBERGA

Inkom: 2008-03-26

Etsningsnr: 080326-1

Beräknat: 2008-04-09

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ÖVERSÄTTRA 1:307

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KRYPPGRUND

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2000

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
834936	MATSAL	1	<30 +/- 10	2008-01-13	2008-03-24	
834937	SOVRUM	2	<30 +/- 10	2008-01-13	2008-03-24	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2008-04-10 12:30:59

Mätprotokollet ifyllt av: