

Radonmätning med spårfilm(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020**Mätplats**[Redacted]
Norra Skogsrundan 52
18464 Åkersberga
Sweden**Kopiemottagare**

Inkom : 2021-03-17

Beräknad: 2021-03-18 14:10:49

Fastighetsdata

Fast.beteckning: TRÅSÄTTRA

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Kedjehus

Byggnadsår: 1972

Våningsplan: 3

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
620177121	Gillestuga/Lekrum	0	130 ± 20	2020-12-23 19:07	2021-03-15 08:30	-
620488999	Sovrum 1	2	100 ± 20	2020-12-23 19:07	2021-03-15 08:30	-
620965194	Vardagsrum/Matsal	1	90 ± 20	2020-12-23 19:05	2021-03-15 08:30	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde**Radongashalt****110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2021-03-19 09:47:48

Mätprotokollet ifyllt av:

[Redacted]

Rebecca Alander

Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter

Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.

Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.