

RADONINDIKERING

Skärkhult 1:38
Alf Stigens Väg 14, 518 31 Sandared



Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus.

Vid bedömningen av om radonhalten inomhus innebär olägenhet för människors hälsa bör tillsynsmyndigheten tillämpa följande riktvärde. Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning, överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³), bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa. Mätningen bör ha gjorts i utrymme där människor stadigvarande vistas.

De värden som återges i detta utlåtande är en indikation på radonhalten i fastigheten. Om ni vill ha fram ett exakt värde så rekommenderas en långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1 oktober och senast 28 februari och ska pågå minst 2 månader.

UTLÅTANDE ÖVER RADONINDIKERING

Enligt Allmänna Bestämmelser ABK 09: för konsultuppdrag.

FASTIGHETSINFORMATION

Fastighetsbeteckning:	Skärkhult 1:38
Adress:	Alf Stigens Väg 14
Postnummer och Ort:	518 31 Sandared
Kommun:	Borås
Fastighetsägare:	Marko Palmén

UPPDRAGSINFORMATION

Uppdragsgivare:	Som ovan
Besiktningsman:	Carl-Johan Åberg
Telefon:	033-27 27 78
Epost:	info@byggradetab.se /// calle@byggradetab.se
Datum för indikering:	2025-04-04 till 2025-04-23
Genomförande och omfattning:	Byggrådet Besiktning Sverige AB har fått i uppdrag av uppdragsgivaren att utföra en korttidsindikation av radon i fastigheten. Om inget att anges omfattas huvudbyggnaden av denna radonindikering. Radonindikeringen har utförts med: Airthings Corentium Home radon detector. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt utlåtandet till uppdragsgivaren.

1. SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION

TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR & INFORMATION

Tillhandahållna handlingar:	Inga handlingar tillhandahölls vid besiktningstillfället.
Information från uppdragsgivare:	Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägaren eller dess ombud, alternativt av uppdragsgivare. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.
Särskilda förutsättningar:	---
Byggnadstyp:	Friliggande villa i 1-plan och suterrängvåning
Byggnadsår:	1971
Grundläggning:	Suterrängkällare med betongplatta på mark
Stomme:	Betong/lättbetong
Ventilation:	Mekanisk frånluft
Känd förekomst av blåbetong:	Ja, ytterväggskonstruktion

2. UTLÅTANDE

Mätning utfördes i X



Värdet som uppmättes under 7 dagar är 209 Bq/m³.

Mätning utfördes i X



Värdet som uppmättes under 7 dagar är 169 Bq/m³.

Borås 2025-04-24
Byggrådet Besiktning Sverige AB



Carl-Johan Åberg, Besiktningsman