



GÖSAB Ulricehamn
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

BRANDSKYDDSKONTROLL

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2023-01-26

Diarienummer

60562,100 — 19783 — 1

Adressat

Benker Ulf

SJÖBREDARED 106
523 98 HÖKERUM



Utfärdare

GÖSAB Ulricehamn
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Fastighet

| | | |
|--|--|---|
| Fastighetsbeteckning Sjöbredared 1:5 | Ägare Benker Ulf | Brukare/Innehavare Benker Ulf |
| Fastighetsadress SJÖBREDARED 106 | SJÖBREDARED 106 | SJÖBREDARED 106 |
| Kontrolldatum 2023-01-24 | Kontroll utförd av Douglas Dahlqvist | 523 98 HÖKERUM |

Kontrollobjekt

| Värmeanläggning | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|------------|---------|--------------|
| Eldstadstyp | Fabrikat/modell | Kontrollfrist | Våning | Placering | Utrymme | Senast solad |
| Lokaleldstad | Keddy SK 2002 | 3 | 1v | Vardagsrum | Bostad | 2022-02-18 |

Bränsle

| |
|---------------------------|
| Bränsleslag Ved |
|---------------------------|

Rök/avgaskanal

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Typ Tegel | Fabrikat/modell Tegel Murad | Benämning Rökkanal |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|

Kontrollmetod/er

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollmetod * | <input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll | <input type="checkbox"/> Täthetsprovning | <input type="checkbox"/> Temperaturmätning | <input type="checkbox"/> Tryckmätning | <input type="checkbox"/> Annat |
| Optisk utrustning | | | | | |

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd, utan notering.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

| 1.00 Imkanal | 2.00 Tak & uppstigning | 3.00 Driftunderhåll | 4.00 Övrigt | | | |
|--|---|--|---|---|--|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/kom. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt | 2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt | 3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt | 4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt | 5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt | 6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens. 6,50 Övrigt | 7,10 Övrigt |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

1037623.484815 S:3194

K1862 1/3

1037623