

OKULÄR KONTROLL AV VATTEN OCH AVLOPP



Klarlagt

Oden 4

Backstigen 11, 372 32 Ronneby

Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare, i detta fall redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende denna installation. Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Ett upprättat utlåtande för tilläggsuppdraget okulär kontroll av vatten och avlopp är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation. Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman.

OBJEKT

Adress	Backstigen 11, 372 32 Ronneby
Fastighetsbeteckning	Oden 4
Besiktningsnummer	MG 2022-07-25/ 02
Typ av besiktning	Överlåtelsebesiktning Nivå 1 Klarlagt Independia
Uppdragsgivare	Sabina Subasic, Karim Raya
Fastighetsägare	Sabina Subasic, Karim Raya
Besiktningsman	Marco Gustafsson Byggingenjör SBR marco@mghusbesiktning.se www.mghusbesiktning.se 070 34 25 308
Besiktningsdag	2022-07-25

SAMLAD INFORMATION OM VA-ANLÄGGNINGEN

Utförande vatten (eget/kommunalt)	Kommunalt
Typ av avlopp (enskilt/kommunalt)	Kommunalt
Renoveringar utförda av behörig VVS-montör	2010 ca. Våtrummet renoveras.

lakttagelser	Vid fuktindikering som utfördes i våtrummet noterades inga förhöjda fuktvärden. Avvikelse finns i våtrummet. Plastmatta mot bottenplattan i tvättstugan i källaren. Äldre golvbrunn i tvättstugan.
Slutsats och rekommendationer	Se noteringar i besiktningsprotokoll.

Undertecknad besiktningsman ansvarar inte för riktigheten i ovan lämnad information från uppdragsgivaren.

ALLMÄN INFORMATION MEDLEVLIVSLÄNGD

Gjutjärnsledningar	50-60 år	3-kammarbrunn	Ca 20-30 år
Pvc rör (före 1970-tal)	Under 50 år	Infiltrationsbädd/markbädd	Ca 15-25 år
För pvc rör (1970-tal och framåt)	Över 50 år	Värmeväxlare	Ca 20 -25 år
Tappvattenledningar	Ca 30-50 år	Varmvattenberedare,	
Avloppstank	Ca 30-35 år	värmepannor	Ca 20 år

Vänligen

Marco Gustafsson Husbesiktning AB

marco@mghusbesiktning.se

www.mghusbesiktning.se

070 34 25 308