



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Staby 12:26
Adress	Vindarnas väg 19
Postnummer/Ort	582 72 Linköping
Mätdatum	2025-04-28
Exponeringstid	13.00-15.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-01-13
Hustyp	Friliggande vill i 1-plan med källare
Byggnadsår	1960
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Växlande och cirka 17 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden 120 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Linköping 2025-04-28

FST Husbesiktningar AB