

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fastighetsbeteckning Industrin 12 | | Byggnadens adress Svetsvägen 6 | | Postnr 952 61 | Ort Kalix |
| Byggnadsägaren Sandbergs Betong & Åkeri AB | | Postadress Svetsvägen 6 | | Postnr 952 61 | Ort Kalix |
| Faktureringsadress Sandbergs Betong & Åkeri AB | | Postadress Svetsvägen 6 | | Postnr 952 61 | Ort Kalix |
| Fastighetsansvarig/Förvaltare Leif Sandberg | | | Telefonnr 070-3741374 | Fax / e-post leif@sandbergsbtgakeri.se | |
| Internt byggnadsnamn Sandbergs Betong | Internt byggnadsnr | Verksamhet Kontor/personal | | BRA i m ² | Ant. Lgh Ant. lokaler |

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

| Systemnr | Bes.kat. | Besiktningsdatum | Besiktningsresultat | Ombesiktning datum | Nästa ordinarie besiktningsdatum | Bilaga (B-sida) | Notering |
|----------|----------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| TA2FF2 | 1 | 2023-11-28 | G | | 2026-11-28 | B1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Besiktningsman Samuel Utoslahti | | Telefon nr 070-5926866 | | Fax / e-post samuel@okvent.se | |
| Företag Överkalix Ventkontroll AB | | Postadress Bagarvägen 4 | | Postnr 956 32 | Ort Överkalix |
| Certifieringsorgan Kiwa Sverige AB | Cert.nummer 7544 | Giltighetstid 2024-02-17 | | Behörighetsnivå K | |
| Ort, Datum för underskrift Överkalix 2023-11-28 | | Namnteckning  | | | |

Besiktningsprotokoll

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| Referensnummer | Systemnummer | |
| | TA2FF2 | B1 |

Obligatorisk Ventilationskontroll

| | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| B1 | Fastighetsbeteckning | Internt byggnadsnr | Systemtyp | Bes kat(0-2) | Resultat |
| | Industrin 12 | | FTX | 1 | G |

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet


| B2 | Systemdel | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde | Uppmätt flöde | Betjäna |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 1 | TA2 | T | 1989 | Omklädning | | 42 l/s | Kontor/personal |
| 2 | FF2 | F | 1989 | Omklädning | | 46 l/s | Kontor/personal |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

| B3 | 1 | Handlingar | Pos | Anmärkningar | Utfall | |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | 1.1 | <input type="checkbox"/> Ritningar | 3.7 | Tilluftsflöde något lågt i bortre kontor. | 1 | |
| | 1.2 | <input type="checkbox"/> DU-instruktioner | | | | |
| | 1.3 | <input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll | | | | |
| | 1.4 | <input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll | | | | |
| | 1.5 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | | |
| | 2 | Föreningar | | Driftstider: Dygnet runt | | |
| | 2.1 | <input type="checkbox"/> Uteluftskanal | | Märkeffekter: Fläktar 2 x 120W, Elvärme 500W | | |
| | 2.2 | <input type="checkbox"/> Filterdel | | | | |
| | 2.3 | <input type="checkbox"/> Batterier | | TA2FF2 fabrikat/typ: Ventex 200K | | |
| | 2.4 | <input type="checkbox"/> VVX | | | | |
| | 2.5 | <input type="checkbox"/> Fläktdel | | | | |
| | 2.6 | <input type="checkbox"/> Kanaler | | | | |
| | 2.7 | <input type="checkbox"/> Don | | | | |
| | 2.8 | <input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter | | | | |
| | 2.9 | <input type="checkbox"/> Fläktrum | | | | |
| | 2.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | | |
| | 3 | Funktioner | | | | |
| | 3.1 | <input type="checkbox"/> Filterdel | | | | |
| | 3.2 | <input type="checkbox"/> Batterier | | | | |
| | 3.3 | <input type="checkbox"/> VVX | | | | |
| | 3.4 | <input type="checkbox"/> Spjäll | | | | |
| | 3.5 | <input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning | | | | |
| | 3.6 | <input type="checkbox"/> Fläktar | | | | |
| | 3.7 | <input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden | | | | |
| | 3.8 | <input type="checkbox"/> Kanaler | | | | |
| | 3.9 | <input type="checkbox"/> Don | | | | |
| | 3.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | | |
| | 4 | Klimat | | | | |
| | 4.1 | <input type="checkbox"/> Temperatur | | Utbyte till nytt aggregat med något högre kapacitet/ bättre återvinningsgrad samt möjlighet till schemalagd drift. | | |
| | 4.2 | <input type="checkbox"/> Odör | | | | |
| | 4.3 | <input type="checkbox"/> Drag | | | | |
| | 4.4 | <input type="checkbox"/> Ljud | | | | |
| | 4.5 | <input type="checkbox"/> Erukarsynpunkter | | | | |
| | 4.6 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | | |
| | | Uppdragstyp | Bilagor | Bil. Beteckn. | Besiktning | Datum |
| | | <input type="checkbox"/> 1:a besiktning | <input type="checkbox"/> C: Anmärkning | | Förra besikt | 2020-12-09 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning | <input type="checkbox"/> D: Åtgärder | | Denna besikt | 2023-11-28 |
| | | <input type="checkbox"/> Ombesiktning | <input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt | | Nästa besikt | 2026-11-28 |
| | | <input type="checkbox"/> Utökad kontroll | <input type="checkbox"/> E: Aggregatprot | | Ombesikt | |
| | | <input type="checkbox"/> Egenkontroll | <input checked="" type="checkbox"/> Intyg | | Underskrift | |
| | | | | | <i>Samuel Gunnarsson</i> | |

INTYG

ÖVERKALIX
VENTKONTROLL AB

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fastighetsbeteckning | | Adress | |
| Industrin 12 | | Svetsvägen 6 | |
| Internt byggnadsnamn | | | |
| Sandbergs Betong | | | |
| Systemnr | | | |
| TA2FF2 | | | |
| Besiktningssman | Besiktningdatum | Ort, Datum för underskrift | |
| Samuel Utoslahti | 2023-11-28 | Överkalix 2023-11-28 | |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning | |
| G | 2026-11-28 |  | |
| Företag | Behörighetsnivå | Cert.organ | Cert.nr |
| Överkalix Ventkontroll AB | K | Kiwa Sverige AB | 7544 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden